

CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISION DE LOS LIMITES DE FALLA Y DE SERVICIO, TANTO DE LA ESTRUCTURA COMO DE LA CIMENTACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA:

ESCUELA

CON DIRECCIÓN:


CALLE: -----PASEO COLÓN No.127, ESQ. VENUSTIANO CARRANZA.

COLONIA: -----RESIDENCIAL COLÓN

MUNICIPIO: -----TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P.50120.

SUPERFICIE: -----600.00 METROS CUADRADOS.

CONFORME SE DETALLA EN EL DICTAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, ANEXO, HAGO CONSTAR QUE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES VIGENTE PARA LA ESTADO DE MÉXICO Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.



ING.ARQ. RUBEN CORNEJO ESPINOSA
PERITO RESPONSABLE DE OBRA, No. SAOP/81/12/0130.
CEDULA PROFESIONAL No. 265946.