

## **DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL**

**20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

**DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISION DE LOS LIMITES DE FALLA Y DE SERVICIO, TANTO DE LA ESTRUCTURA COMO DE LA CIMENTACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA:**

**ESCUELA**


**CON DIRECCIÓN:**

**AVENIDA: -----1ro, DE MAYO MANZANA C-24-B, CENTRO  
COMERCIAL, CUAUTITLÁN, PLAZA MEGA CENTRO  
URBANO LOCAL 243.**

**COLONIA: -----ARCOS DE LA HACIENDA.**

**MUNICIPIO: -----CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO C.P.54730.**

**CONFORME SE DETALLA EN EL DICTAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, ANEXO, HAGO CONSTAR QUE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES VIGENTE PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.**

  
**ING.ARQ. RUBEN CORNEJO ESPINOSA**  
**PERITO RESPONSABLE DE OBRA, No. SAOP/81/12/0130.**  
**CEDULA PROFESIONAL No. 265946.**