

CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISION DE LOS LIMITES DE FALLA Y DE SERVICIO, TANTO DE LA ESTRUCTURA COMO DE LA CIMENTACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA:

ESCUELA


CON DIRECCIÓN:

AVENIDA: -----39 PLAZA COMERCIAL LAS ÁNIMAS, PONIENTE No.3302

MUNICIPIO: -----PUEBLA, PUE. C.P.72400.

SUPERFICIE: -----500.00 METROS CUADRADOS.

CONFORME SE DETALLA EN EL DICTAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, ANEXO, HAGO CONSTAR QUE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES VIGENTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.



ING.ARQ. RUBEN CORNEJO ESPINOSA
PERITO RESPONSABLE DE OBRA, No. SAOP/81/12/0130.
CEDULA PROFESIONAL No. 265946.